

ENNEN KÄYTÖÄ

Lue käyttöohje huolellisesti, jotta lämpömittarin käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Käyttöohjeessa käydään läpi kaikki lämpömittarin toiminnot ja asetukset sekä kerrotaan miten selvitää mahdollisista ongelmatilanteista. Emme vastaa laitteen rikkoutumisesta mikäli näitä ohjeita on laiminlyöty.

**TÄRKEÄÄ:**

- Pidä lämpömittari ja paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Poista vanhat paristot välittömästi, etteivät ne vuoda ja vahingoita laitetta. Korvaa ne vain uusilla näytämättömillä paristoilla.
- Käsittele paristoja varoen ja toimita käytettyjä paristoja ongelmattekeräykseen.
- Äärimmäiset lämpötilat tai kovat iskut voivat vahingoittaa lämpömittaria ja vääristää mittaustulosia.
- Puhdistaa lämpömittaria käytä pehmeää liinaa. Pesuaineet ja liuottimet voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista laitetta kosteudelle. Pidä se mahdollisimman kuivassa paikassa.
- Älä yrityksestä korjata laitetta itse. Laitteen avaaminen ja sisäosiin koskeminen voi vahingoittaa mittaria ja purkaa takuun. Ota yhteyttä ostapaikkaan tai maahanluojaan.
- Ulkoanturi on suojaru roiskeiltä, mutta ei ole vesitivis. Asenna se suojaileva paikkaan, ei suoraan vesisateeseen.

KÄYTTÖÖNOTTO**HUOM! Asenna paristot ensin lähettimeen.**

- Poista suojakalvot näyttöysikön ja lähettimen näytöjen päältä.
- Aava lähettimen paristotilan kanssi välittämällä kantta alasuuntaan. Aseta kaksi AAA-paristoa paikoilleen siten että + ja - navat ovat oikeaan suuntaan. Sulje paristotilan kanssi.
- Aava näyttöysikön paristotilan kanssi. Aseta kaksi AAA-paristoa paikoilleen siten että + ja - navat ovat oikeaan suuntaan. Kaikki LCD-näytön osat välältävät näytössä. Sulje paristotilan kanssi.

ULKOLÄMPÖTILAN VASTAANOTTO

Paristojen asennuksen jälkeen ulkolämpötila siirtyy automaattisesti näyttöysikköön. Signaalin vastaanoton -symboli vilkkuu näytössä, kun näyttöysikkö etsii lähettimen signaalia. Mikäli ulkolämpötilan vastaanotto epäonnistuu, näkyy näytössä "..." Tarkista että paristot on asennettu oikein ja niissä on virtaa. Yritä sen jälkeen uudestaan. Tarkista myös seuraavat asiat:

- Näyttöysikön ja lähettimen etäisyyks muista laitteista kuten tietokoneen näytöstä tai televisiosta pitää olla vähintään 1,5-2 metriä.
- Vältä näyttöysikön asettamista metallisten ikkunanpielen välittömään läheisyyteen.
- Muiden langattomien laitteiden käyttö samalla taajuudella (433 MHz) voi estää signaalin lähettämisen ja vastaanottamisen.
- Myös naapureiden käyttämät laitteet samalla taajuudella 433 MHz voivat häiritä signaalia.

Signaalin etsintä voidaan käynnistää manuaalisesti. Pidä näyttöysikön etupuolella olevaa IN/OUT-näppäintä alhaalla kolmen sekunnin ajan. Näytöön ilmestyy "..." ja signaalin vastaanoton -symboli.

Signaalin kantavuus on enintään 50 metriä avoimessa tilassa. Kantavuus riippuu kuitenkin vähissä olevista esteistä ja muista häiriötekijöistä. Jos signaali ei tule perille, siirrä yksikö lähemmäksi toisiaan ja käynnistä ne uudestaan.

Huom! Lähettimen ja näyttöysikön yhteys saattaa joskus katkea, mutta palaa automaattisesti jonkin ajan kuluttua.

Lähettintä asentaessa kannattaa ottaa huomioon, että ulkolämpötila saattaa vaikuttaa lähettimen kantamaan. Kylmällä ilmalla lähettimen signaali ei kanna yhtä kauas. Myös paristot kuluvat enemmän kylmällä ilmalla.

NÄYTÖN OSAT

Näytön ylосassa näkyy ulkolämpötila ja näytön alaosassa sisälämpötila ja kello. Näyttöysikön etupuolella olevalla IN/OUT-näppäimellä voit valita kumpi lämpötiloista näytetään ylосassa ja kumpi alaosassa.

KELLON ASETTAMINEN

- Pidä näyttöysikön takapuolella olevaa SET/°C/F-näppäintä alhaalla. 12 Hr alkaa vilkkuva näytössä. Paina MEM/+ näppäintä valitaksesi 12 tai 24 tunnin kellon. Mikäli valitaan 12 tunnin kello, näytöön ilmestyy AM tai PM.
- Paina uudelleen SET/°C/F-näppäintä. Tunnit vilkkuvat näytössä. Aseta tunnit MEM/+ näppäimellä.
- Paina taas SET/°C/F-näppäintä. Näytöön ilmestyytä minuutit. Aseta minuutit MEM/+ näppäimellä.
- Vahvista valinta painamalla SET/°C/F.
- Näytöön ilmestyy asetettu aika.

MAKSIMI- JA MINIMILÄMPÖTILOJEN LUKEMINEN

Paina MEM/+ näppäintä näyttöysikön takapuolella. Lämpötilojen maksimiarvot ilmestyvät näytöön. Paina uudestaan MEM/+ näppäintä. Minimiarvot ilmestyvät näytöön. Pääset takaisin normaaliläytöön painamalla vielä kertalleen MEM/+ näppäintä.

Maksimi- ja minimilämpötilat nollataan pitämällä MEM/+ näppäintä alhaalla muutaman sekunnin ajan.

ASTEIKON VALINTA

Paina lyhyesti SET/°C/F-näppäintä valitaksesi asteikon, C=Celsius ja F=Fahrenheit.

NÄYTÖYSIKÖN JA LÄHETTIMEN ASENNUS

Näyttöysiköön voidaan pöytätuen avulla asettaa seisomaan tasaiselle alustalle. Vältä kuitenkin sen asettamista lähelle elektronisia laitteita tai metalliesineitä. Lähetin voidaan ripustaa seinälle tai se voi seisata tasaisella alustalla pöytätuen avulla. Asenna lähetin suojaiseen paikkaan, ei suoraan vesisateeseen tai auringonpaisteesee. Ennen kuin kiinnität lähetimen seinään, tarkista että signaali tulee perille juuri tästä paikasta. Mikäli signaalit vastaanottaminen ei onnistu, siirrä lähetintä.

Paristojen vaihto

Vaihda lähettimen paristot, kun ulkolämpötilan näytöön ilmestyy paristosymboli.
Vaihda näyttöysikön paristot, kun sisälämpötilan näytöön ilmestyy paristosymboli.

Huom!

Kun vaihdat paristot näyttöysikköön tai lähettimeen, täytyy molemmat käynnistää uudestaan samassa järjestyskessä kuin käyttöönotossa, tai signaalit etsintä täytyy käynnistää manuaalisesti pitämällä IN/OUT-näppäintä alhaalla muutaman sekunnin ajan.

ONGELMATILANTEET

Ongelma	Ratkaisu
Lämpömittarin näytössä ei näy mitään	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että paristot on asennettu oikein päin Vaihda paristot
Lähettimen signaali ei tule perille, näytössä "..."	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että paristot toimivat (älä käytä ladattavia paristoja) Käynnistä sekä näyttöysikkö että lähetin uudestaan käyttöönoteen ohjeiden mukaisesti Käynnistä signaalit etsintä pitämällä etupuolella olevaa IN/OUT-näppäintä alhaalla Siirrä lähetintä ja/tai näyttöysikköö Tuo yksikköjä lähemmäksi toisiaan Tarkista onko ympäristössä laitteita, jotka häiritsevät yhteyttä
Näytöö näkyy huonosti	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda paristot



Huom! Tämä laite täyttää Euroopan Unionin WEEE-direktiivin vaatimukset. Älä heitä laitetta kotitalousjätteisiin, vaan toimita käytöstä poistettu laite elektroniikkarakomun erilliskeräykseen ja paristot paristojen erilliskeräykseen.

TEKNIINEN ERITTELY:**Lämpötilan mittausalueet:**

Sisälämpötila 0..+50°C, näytössä näkyy LL.L tai HH.H, jos lämpötila on alueen ulkopuolella
Ulkolämpötila -30..+60°C, näytössä näkyy LL.L tai HH.H, jos lämpötila on alueen ulkopuolella

Tiedonsiiron jakso noin 60 sekuntia
Kantavuus enintään 50 m avoimessa tilassa
Taajuus 433 MHz

Paristot (ei vältä sisälly pakaukseen), suosittelemme alkaaliparistoja

Näyttöysikkö 2 x AAA 1.5V
Lähetin 2 x AAA 1.5V

Mitat (l x s x k):

Näyttöysikkö 60 x 23 (50) x 90 mm, paino 57 g
Lähetin 56 x 25 (55) x 90 mm, paino 53 g

Suomen Lämpömittari Oy vakuuttaa täten, että lämpömittari no 7350 tyypipinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vakuutuksen voi pyytää osoitteesta: myynti@suomenlampomittari.fi

FÖRE ANVÄNDNING

För att förenkla handhavandet av termometern läs först manualen noggrant. I manualen går man igenom termometerns funktioner och inställningar samt informerar om hur man löser eventuella problem. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit genom försummande av dessa instruktioner.

**VIKTIGT:**

- Håll batterierna utom syn och räckhåll ifrån barn.
- Avlägsna gamla batterier omedelbart. Byt endast till nya batterier.
- Hantera batterierna försiktigt och återlämna dem till problemavfall.
- Termometern får inte bli utsatt för extrema temperaturer, damm, eller slag. Det kan förvränga mätningsresultat eller förkorta termometerns livslängd.
- Använda en mjuk trasa för att rengöra termometern. Tvättmedel och lösningsmedel kan skada termometern.
- Termometern får inte bli utsatt för fukt. Installera den på så torr plats som möjligt.
- Försök inte reparera termometern själv. Öppnandet av termometern kan skada de inre delarna och garantin upphör. Ta kontakt med försäljaren eller importören.
- Sändaren är stänkskyddad, men inte vattentät. Installera den på en skyddad plats, inte i direkt regn.

FÖRE ANVÄNDNING**OBS! Installera batterierna först i sändaren.**

- Avlägsna skyddsfonden ifrån displayen.
- Öppna sändarens batterilucka genom att dra den neråt. Sätt i två AAA-batterier med rätt polaritet. Stäng batteriluckan.
- Öppna batteriluckan på huvudenheten. Sätt i två AAA-batterier med rätt polaritet. Alla segment visas kort på displayen. Stäng batteriluckan.

MOTTAGNING AV SÄNDARENS SIGNAL

Efter att batterierna har installerats, sänds utomhustemperaturen automatiskt från sändaren till huvudenheten. Symbolen för mottagningen av signalen blinkar på displayen när huvudenheten söker sändarens signal. Ifall mottagandet misslyckas, syns "—." på displayen. Kontrollera att batterierna har installerats rätt och att det finns ström i dem. Försök igen efter det. Kontrollera även följande:

- Huvudenheten och sändaren skall vara minst på 1,5-2 meters avstånd från andra apparater som t.ex. datorskärm eller tv.
- Placera inte sändaren i näheten av fönsterkarmar av metall.
- Användning av andra apparater på samma frekvens (433 MHz) kan förhindra sändning och mottagning av signalen. Även grannarnas apparater på frekvensen 433 MHz kan störa signalen.

Sökning av signalen kan även startas manuellt. Håll IN/OUT-knappen på termometerns framsida nere i tre sekunder. "—." och symbolen för signalens mottagning syns på displayen.

Signalens räckvidd är högst 50 m i fri terräng. Räckvidden beror på hinder som finns mellan enheterna och andra störkällor. Om signalen inte kommer fram, flytta enheterna närmare varandra och starta om dem.

OBS! Kontakten mellan huvudenheten och sändaren kan tillfälligt brytas men återupptas efter en stund.

När man placrerar sändaren beakta att ifall sändaren är utomhus kan signalen bli svagare i sträng köld. Batteristyrkan och avståndet mellan enheterna påverkar räckvidden. Även batterierna förbrukas snabbare när det är kallt.

DISPLAYENS SEGMENT

I övre delen av displayen syns temperaturen utomhus och i nedre delen temperaturen inomhus samt klockan. Med IN/OUT-knappen på huvudenhetens framsida kan man välja vilken av temperaturerna som visas i övre delen och vilken i nedre delen.

KLOCKANS INSTÄLLNINGAR

- Håll SET/°C/F-knappen på huvudenhetens baksida nere. 12 Hr börjar blinka på displayen. Tryck på MEM/+ knappen för att välja 12 eller 24 timmars klocka. Ifall man väljer 12 timmars klocka visas även AM eller PM.
- Tryck igen på SET/°C/F-knappen. Timmarna blinkar på displayen. Sätt timmarna med MEM/+ knappen.
- Tryck igen på SET/°C/F. Minuterna visas på displayen. Sätt minuterna med MEM/+ knappen.
- Bekräfta valet med att trycka på SET/°C/F.
- Den inställda tiden syns på displayen.

LÄSNING AV MAX- OCH MIN-TEMPERATURER

Tryck på MEM/+ knappen på huvudenhetens baksida. Maxtemperaturerna visas på displayen. Tryck igen på MEM/+ knappen. Mintemperaturerna visas på displayen. Återvänd till det normala läget med att trycka en gång till på MEM/+ knappen.

Max- och mintemperaturerna nollställs med att hålla MEM/+ knappen nere i några sekunder.

VAL AV SKALAN

Tryck kort på SET/°C/F-knappen för att välja skalan, C=Celsius och F=Fahrenheit.

PLACERING AV TERMOMETERN

Huvudenheten kan installeras på en plan yta med hjälp av bordstödet. Undvik att placera den för nära elektroniska apparater eller metallföremål. Sändaren kan hängas på väggen eller den kan stå på en plan yta med hjälp av bordstödet. Installera sändaren på en skyddad plats, ej i direkt regn eller soljus. Kontrollera att signalen når till huvudenheten innan sändaren fästs på väggen. Om signalen inte kommer fram flytta den till en annan plats.

Batteribyte

Byt batterierna i sändaren när batterisymbolen syns på displayen bredvid utomhustemperaturen. Byt batterierna i huvudenheten när batterisymbolen syns på displayen bredvid inomhustemperaturen.

Obs!

När man byter batterierna i huvudenheten eller sändaren, måste både startas om i samma ordning som de togs i bruk, alternativt kan man starta sökandet av signalen genom att hålla IN/OUT-knappen nere i några sekunder.

PROBLEMSITUATIONER

Problem	Lösning
Inget syns på huvudenhetens display	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att batteriernas polaritet är rätt Byt batterierna
Sändarens signal når inte fram, på displayen syns "—."	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera batterierna i huvudenheten (använd inte uppladdningsbara batterier) Starta om både huvudenheten och sändaren enligt anvisningarna i manualen Flytta sändaren och/eller huvudenheten Flytta enheterna närmare varandra Kontrollera om det finns andra apparater i omgivningen som kan störa signalen
Displaysegment syns dåligt	<ul style="list-style-type: none"> Byt batterierna



Obs! Denna apparat uppfyller kraven i Europeiska Unionens WEEE-direktiv. Den får inte placeras i hushållsavfall, utan uttjänta apparater skall återlämnas till elektronikavfall och batterierna till problemavfall.

TEKNIK SPECIFIKATION:**Mätområden för temperaturer:**

Inomhus	0..+50°C, LL.L eller HH.H visas om utanför detta område
Utomhus	-30..+60°C, LL.L eller HH.H visas om utanför detta område
Uppdateringsintervall	ca. 60 sekunder
Räckvidd	högst 50 m i fri terräng
Frekvens	433 MHz

Batterier (ingår ej i förpackningen), alkalisika batterier rekommenderas

Huvudenhet	2 x AAA 1.5V
Sändare	2 x AAA 1.5V

Mått:

Huvudenhet	60 x 23 (50) x 90 mm, vikt 57 g
Sändare	56 x 25 (55) x 90 mm, vikt 53 g

Härmed intygar Suomen Lämpömittari Oy, att denna termometer nr. 7350 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Intyget om överensstämmelse kan begäras på adressen myynti@suomenlampomittari.fi.

ENNE KASUTAMIST

Termomeetri kasutamise lihtsustamiseks tuleb lugeda kasutusjuhend hoolikalt läbi. Kasutusjuhendis vaadeldakse kõiki termomeetri funktsioone ja seadeid ning selgitatakse, kuidas lahendada võimalikke probleeme. Nende juhiste eiramise korral ei võta tootja endale vastutust, kui seade muutub kasutuskõlbmatuks.



OLULISED MÄRKUSED

- Termomeeter ja patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Vanad patareid tuleb kohe eemaldada, et need ei leiks ega kahjustaks seadet. Need võib asendada ainult uute kasutamata patareideid.
- Patareisid tuleb käsitsedat ettevaatlikult ja kasutatud patareid tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti.
- Äärmuslikud temperatuurid või tugevad lõögid võivad termomeetrit kahjustada ja mõõtmistulemusi moonutada.
- Termomeetri puhastamiseks tuleb kasutada pehmet lappi. Pesuained ja lahusid võivad seadet kahjustada.
- Seade ei tohi niiskust saada. Seadet tuleb hoida võimalikult kuivas kohas.
- Termomeetrit ei tohi ise parandada. Seadme avamine ja siseosade puudutamine võib seadet kahjustada ja põhjustab garantii katkemise. Võtta ühendust seadme müüja või importiiga.
- Välisandur on kaitstud pritsmete eest, kuid ei ole veekindel. Välisandur tuleb paigaldada varjulisse kohta, see ei tohi jäädä otsevihe käte.

KASUTAMINE

TÄHELEPANU! Patareid paigaldada esmalt saatjasse.

- Eemaldada kaitsekiled vastuvõtjal ja saatja ekraanilt.
- Avada saatja patareipesa kaas, tömmates kaant allapoole. Asetada kaks AAA-tüüpi patareid kohale nii, et „+“ ja „-“ klemmid on õiges suunas. Sulgeda patareipesa kaas.
- Avada vastuvõtja patareipesa kaas. Asetada kaks AAA-tüüpi patareid kohale nii, et „+“ ja „-“ klemmid on õiges suunas. Kõik LCD-ekraani osad vilguvad. Sulgeda patareipesa kaas.

VÄLISTEMPERATUURI VASTUVÕTMINE

Pärast patareide kohaleasetamist edastatakse välistemperatuuri automaatselt vastuvõtjasse. Kui vastuvõtja otsib saatja signaali, vilgub ekraanil signaali vastuvõtusümbol. Kui välistemperatuuri vastuvõtt ei õnnestu, kuvatakse ekraanile „--“. Kontrollida, et patareid on õigesti paigaldatud ja et need töötavad korrektelt. Seejärel proovida uesti. Kontrollida ka järgmist:

- Vastuvõtja ja saatja kaugus muudest seadmetest, nt arvuti kuvar või televiisor, peab olema vähemalt 1,5–2 meetrit.
- Vastuvõtjat ei tohi paigaldada metallist aknaraami vahetusse lähedusse.
- Muude raadiosideadmete kasutamine samal sagedusel (433 MHz) võib häirida signaalit ja vastuvõtmist.
- Ka naabrite samal sagedusel (433 MHz) kasutatavad seadmed võivad häirida signaali.

Signaali otsimise saab käivitada käsitsi. Hoida vastuvõtja esiküljel olevat nuppu IN/OUT kolm sekundit all. Ekraanile kuvatakse „--“ ja signaali vastuvõtusümbol.

Signaali levikaugus avatud ruumis on maksimaalselt 50 meetrit. Levi sõltub siiski takistustest seadmete vahel ja muudest häireallikatest. Kui signaal ei jõua kohale, tuleb üksused paigaldada teineteisele lähemale ja uesti käivitada.

Tähelepanu! Saatja ja vastuvõtja ühendus võib mõnikord katkeda, kuid see taastub mõne aja pärast automaatselt.

Saatjat paigaldades tuleb arvestada, et välistemperatuur võib mõjutada saatja tegevusraadiust. Külmas õhus on saatja tööulatus väiksem. Ka patareid kuluvad külmas kiiremini.

EKRAANI OSAD

Ekraani ülaosas kuvatakse välistemperatuur ning ekraani alaosas sisetemperatuur ja kellaeg. Vastuvõtja esiküljel oleva nupuga IN/OUT saab valida, kumb temperatuur kuvatakse ekraani ülaosas ja kumb alaosas.

KELLA SEADMINE

- Hoida vastuvõtja tagaküljel olevat nuppu SET/°C/°F all. Ekraanil hakkab viikuma 12 Hr. 12 või 24 tunni näidu valimiseks vajutada nuppu MEM/+; 12 tunni näidu valimisel kuvatakse ekraanile AM või PM.
- Vajutada uesti nuppu SET/°C/°F. Näidikul vilgub tunninäit. Seada tunninäit nupuga MEM/+.
- Vajutada uesti nuppu SET/°C/°F. Ekraanile kuvatakse minutid. Seada minutinäit nupuga MEM/+.
- Kinnitada välik nupuga SET/°C/°F.
- Ekraanile kuvatakse seadut kellaeg.

MAKSIMUM- JA MIINIMUMTEMPERATUURIDE VAATAMINE

Vajutada vastuvõtja tagaküljel paiknevad nuppu MEM/+ ja - . Ekraanile kuvatakse temperatuuride maksimumnäidud. Vajutada nuppu MEM/+ uesti. Ekraanile kuvatakse temperatuuride miinimumnäidud. Tavarežiimi naasmiseks vajutada veel kord nuppu MEM/+.

Maksimum- ja miinimumtemperatuurid nullitakse nuppu MEM/+ allhoidmisega mõne sekundi vältel.

MÖÖTESKAALA VALIMINE

Mööteskaala valimiseks (C = Celsius ja F = Fahrenheit) vajutada lühidalt nupule SET/°C/°F.

VASTUVÕTJA JA SAATJA PAIGALDAMINE

Vastuvõtja saab tugijala abil panna tasasele alusele seisma. Seda ei tohiks paigutada elektrooniliste seadmete ega metallesemete lähedusse. Vastuvõtja võib riputada seinal välti asetada tugijala abil tasasele pinnale. Saatja tuleb paigaldada varjulisse kohta, see tohi jäädä otsevihe vihma ega pääkese käte. Enne kinnitusosaluse seinalt kinnitamist kontrollida, et valitud kohast jõuab signaal vastuvõtjan. Kui signaali vastuvõtmine ei õnnestu, tuleb muuta saatja asukohta.

Patareide vahetamine

Kui välistemperatuuri kuvalle ilmub patarei sümbol, tuleb saatja patareid välja vahetada.

Kui sisetemperatuuri kuvalle ilmub patarei sümbol, tuleb vastuvõtja patareid välja vahetada.

Tähelepanu!

Vastuvõtjas või saatjas patareide vahetamisel tuleb mölemad seadmed uesti sisesse lülitada samas järjekorras kui kasutuselevõtmisel või tuleb signaali otsimine käivitada käsitsi nupu IN/OUT allhoidmisega mõne sekundi vältel.

TÖRKED

Tõrge	Lahendus
Termomeetri näidikul puudub näit	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollida, et patareid on paigaldatud õigetpidi Vahetada patareid välja
Saatja signaali ei jõua kohale, näidikul on „--“	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollida vastuvõtja patareide toimimist (akusid mitte kasutada) Käivitada vastuvõtja ja saatja uesti vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele Käivitada signaali otsimine esiküljel oleva nupu IN/OUT allhoidmisega Muuta saatja ja/või vastuvõtja asukohta Tuua üksused teineteisele lähemale Kontrollida, kas läheduses on seadmeid, mis häirivad ühendust
Näit on halvasti nähtav	<ul style="list-style-type: none"> Vahetada patareid välja



Tähelepanu! See seade vastab Euroopa Liidu WEEE direktiivi nõuetele. Seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutuselt kõrvaldatud seade tuleb viia elektroonikajäätmete kogumiskohta ja patareide kogumiskohta.

TEHNILISED ANDMED

Temperatuuride mõõtepiirkonnad

Sisetemperatuur: 0 °C kuni +50 °C, ekraanil kuvatakse LL.L või HH.H, kui temperatuur on mõõtepiirkonnast väljas

Välistemperatuur: -30 °C kuni +60 °C, ekraanil kuvatakse LL.L või HH.H, kui temperatuur on mõõtepiirkonnast väljas

Andmete uuendamise intervall:

Levikaugus:
avatud ruumis maksimaalselt 50 m
Sagedus:
433 MHz

Patareid (ei kuulu komplekti), soovitatav kasutada leelispatareisid

Vastuvõtja: 2 x AAA, 1,5 V
Saatja: 2 x AAA, 1,5 V

Mõõtmel (l x s x k)

Vastuvõtja: 60 x 23 (50) x 90 mm, kaal 57 g
Saatja: 56 x 25 (55) x 90 mm, kaal 53 g

Suomen Lämpömittari Oy kinnitab, et see termomeeter (nr 7350 tüüpi seade) vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja seda puudutavatele direktiivi muudele tingimustele. Kinnituse võib tellida aadressilt: myynti@suomenlampomittari.fi

BEZVADU TERMOMETRS NR. 7350

Lietošanas instrukcija

PIRMS LIETOŠANAS

Izlasiet rūpīgi lietošanas instrukciju, lai termometra lietošana būtu pēc iespējas vieglāka. Lietošanas instrukcijā tiek apskatītas visas termometra funkcijas un iestatījumi, kā arī rīcība iespējamo problēmsituāciju gadījumos. Mēs neatbildam par ierīces bojājumiem šīs instrukcijas neievērošanas gadījumā.



SVARĪGI:

- Termometrs un baterijas ir jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Nekavējoties izņemiet vecās baterijas, lai tās netecētu un nesabojātu ierīci. Nomainiet tās ar jaunām, nelietotām baterijām.
- Ar baterijām rīkojieties uzmanīgi, nederīgās baterijas nogādājiet bīstamo atkritumu savākšanas punktā.
- Eksstreimālās temperatūras vai spēcīgi trieciņi var sabojāt termometru vai sagrozīt mēriju rezultātus.
- Termometra tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu. Mazgāšanas līdzekļi un šķīdinātāji var izraisīt ierīces bojājumus.
- Ierīce nedrīkst saskarties ar mitrumu. Ierīce ir jāuzglabā iespējamā sausā vietā.
- Nemēģiniet pats salabot termometru. Ierīces atvēršana un iekšējo detalju aizskaršana var sabojāt mēritāju un izbeigt garantijas spēkā esamību. Sazinieties ar ierīces pārdevēju vai importētāju.
- Āra sensors ir pasargāts no šķakstiem, bet tas nav ūdensnecaurlaidīgs. Novietojiet raidītāju aizsargātā vietā, nepakļaujiet to līetum.

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

UZMANĪBU! Vispirms ievietojiet baterijas raidītāja.

- No uztvērēja un raidītāja displeja norņemiet aizsargplēvi.
- Pabidiet vāciņu uz leju un atveriet raidītāja bateriju nodalījumu. Ievietojiet divas AAA baterijas tā, lai + un – poli atrastos paredzētajā vietā. Aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu.
- Atveriet uztvērēja bateriju nodalījuma vāciņu. Ievietojiet divas AAA baterijas tā, lai + un – poli atrastos paredzētajā vietā. Visas LCD displeja daļas mirgo. Aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu.

ĀRA GAISA TEMPERATŪRAS UZTVERŠANA

Pēc bateriju ielikšanas āra gaisa temperatūras mēriju automātiski tiks nosūtīts uz uztvērēju. Raidītāja signāla meklēšanas laikā uz displeja ir redzams mirgojošs signāla uztveršanas simbols. Ja āra gaisa temperatūras signālu neizdodas uztvert, uz displeja parādās „---”. Pārbaudiet bateriju stāvokli un darbības pareizību. Tagad mēģiniet vēlreiz. Turklat pārbaudiet:

- Displeja un raidītāja attālumam no citām ierīcēm, piemēram, datora ekrāna vai televizora, ir jābūt vismaz 1,5–2 metriem.
- Neuzstādījet displeju metāla logu palodžu tiešā tuvumā.
- Citu bezvadu ierīci izmantošana vienā frekvencē (433 MHz) var kavēt signālu nosūtišanu un uztveršanu.
- Arī kaimiņu izmantotās ierīces tajā pašā frekvencē 433 MHz var traucēt signālu.

Signāla meklēšanu var iedarbināt manuāli. Uz trim sekundēm nospiediet IN/OUT pogu, kas atrodas uztvērēja priekšpusē. Uz displeja parādās „---” un signāla uztveršanas simbols.

Signāla diapazons atklāta telpā ir līdz 50 metriem. Diapazons ir atkarīgs no šķēršļiem un citiem traucējošiem faktoriem, kas atrodas starp ierīcēm. Ja signāls netiek saņemts, novietojiet vienības tālāk vienu no otras un iedarbiniet tās no jauna.

Uzmanību! Raidītāja un uztvērēja savienojums dažreiz var pārtraukties, taču tas pēc kāda laika automātiski atjaunojas.

Uzstādot raidītāju, ir jāiem vērā fakts, ka āra temperatūra var ieteikt raidītāja diapazonu. Aukstā laikā raidītāja signāla diapazons nav tik tāls kā siltā laikā. Aukstā laikā tiek patērtēts arī vairāk bateriju enerģijas.

DISPLEJA SADAĻAS

Displeja augšējā daļā ir redzama āra gaisa temperatūra, bet apakšā – iekštelpu temperatūra un pareizs laiks. Ar uztvērēja IN/OUT pogu, kas atrodas displeja priekšpusē, var izvēlēties, kāda temepratūra būs redzama displeja augšpusē, un kāda – apakšpusē.

PULKSTENA IESTATĪŠANA

- Nospiediet SET/°C/°F pogu, kas atrodas raidītāja aizmugurē. Uz displeja iemirgosies 12 Hr. Lai izvēlētos 12 vai 24 stundu indikatoru, nospiediet MEM/+ pogu. Ja būsiēt izvēlējusies 12 stundu indikatoru, uz displeja parādīsies AM vai PM.
- Nospiediet vēlreiz SET/°C/°F pogu. Displejā mirgo stundu rādījums. Ar MEM/+ taustiņu iestatiet stundu rādījumu.
- Nospiediet vēlreiz SET/°C/°F pogu. Displejā mirgo minūšu rādījums. Ar MEM/+ taustiņu iestatiet minūšu rādījumu.
- Ar SET/°C/°F pogu apstipriniet izvēli.
- Displejā mirgo iestatītās pulksteņa rādījums.

MAKSIMĀLO UN MINIMĀLO TEMPERATŪRU RĀDĪJUMU NOLASIŠANA

Nospiediet MEM/+ pogu, kas atrodas uztvērēja aizmugurē. Uz displeja parādās maksimālie temperatūru rādījumi. Nospiediet vēlreiz MEM/+ pogu. Uz displeja parādās minimālie temperatūru rādījumi. Lai atjaunotu parasto režīmu, atkal nospiediet MEM/+ pogu.

Maksimālās un minimālās temperatūras rādījumus restartē ar MEM/+ pogu, turot to nospiestu dažas sekundes.

GRĀDU IZVĒLE

Mēriju skalu (C = Celsija un F = Fārenheita) izvēlas, tā uzspiežot uz SET/°C/°F pogas.

UZTVĒRĒJA UN RAIDĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA

Uztvērējam ir atbalsta kāja, ar kurās palīdzību ierīci var novietot uz līdzienas virsmas. To nedrīkst novietot elektronisku vai metālisku ierīcu tuvumā. Uztvērēju var piekarināt pie sienas vai novietot uz līdzienas virsmas. Novietojiet raidītāju aizsargātā vietā, nepakļaujiet to līetumam. Pirms turētāja piestiprināšanas pie sienas pārbaudiet, vai signāls šajā vietā tiek uztvērts. Ja signālu neizdodas uztvērēts, pārveidojiet raidītāju.

Bateriju nomaiņa

Kad uz āra gaisa temperatūras attēlojuma parādās baterijas simbols, pienācis laiks raidītāja baterijas nomainīt.

Kad uz iekštelpu gaisa temperatūras attēlojuma parādās baterijas simbols, pienācis laiks uztvērēja baterijas nomainīt.

Uzmanību!

Pēc uztvērēja vai raidītāja bateriju nomainīšanas abas ierīces ieslēdz tādā pašā secībā kā pirmajā lietošanas reizē, vai arī signāla meklēšanu iedarbina manuāli ar IN/OUT pogu, to nospiežot uz pāris sekundēm.

PROBLĒMSITUĀCIJAS

Problēma	Risinājums
Termometra displejā nekas nav redzams	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas pareizā virzienāNomainiet baterijas
Raidītāja signāls netiek uztvērts uz indikatora ir redzams „---”	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai darbojas uztvērēja baterijas (neizmantojiet akumulatorus)Ieslēdziet gan displeju, gan raidītāju no jauna saskaņā ar lietošanas norādījumiemNospiediet IN/OUT pogu ierīces priekšpusē un iedarbiniet signāla meklēšanas funkcijuPārveidojiet raidītāju un/vai displejuNovietojiet vienības tuvāk vienu otruPārbaudiet, vai tuvumā nav ierīču, kas traucētu saziņu
Displejs rāda neskaidri	<ul style="list-style-type: none">Nomainiet baterijas



Uzmanību! Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības WEEE direktīvas prasībām. Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos. No ekspluatācijas izņemtu ierīci nogādājiet elektronikas atkritumu savākšanas punktā, bet baterijas – bateriju savākšanas punktā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

Temperatūru robežvērtības

Temperatūra iekštelpā no 0 °C līdz +50 °C, ja temperatūra pārsniedz pieļaujamās vērtības, uz displeja parādās LL.L vai HH.H. Āra temperatūra no -30 °C līdz +60 °C, ja temperatūra pārsniedz pieļaujamās vērtības, uz displeja parādās LL.L vai HH.H.

Informācijas nodošanas periodi

apm. 60 sekundes

Diapazons atklātā telpā maksimāli 50 m

433 MHz

Baterijas (nav komplektā), ieteicams izmantot sārma baterijas

Displejs 2 x AAA, 1,5 V

Raidītājs 2 x AAA, 1,5 V

Izmēri (a x p x d)

Displejs 60 x 23 (50) x 90 mm, svars 57 g

Raidītājs 56 x 25 (55) x 90 mm, svars 53 g

Ar šo Suomen Lämpömittari Oy apliecina, ka termometra Nr. 7350 tipa ierīces atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un ciemā saistīto direktīvu noteikumiem. Apdrošināšanu var līgt, rakstot uz adresi: mynti@suomenlampomittari.fi